



**Para-Sport, S.A.**

Arenal, 2

28223 Pozuelo de Alarcón

Madrid – SPAIN

Tel.: +34-917-154.941 Móvil: +34-639-167.777 Fax: +34-911-877.118

info@para-sport.es - www.para-sport.com

## Póliza de Garantía y Mantenimiento de los altímetros L&B

*Si tiene usted un altímetro L&B que necesita ser atendido y vive usted en Europa, ha venido al sitio correcto. Si vive fuera de Europa, entonces póngase en contacto con el Centro de Servicio de L&B ubicado en USA: [www.lbserviceUS.com](http://www.lbserviceUS.com)*

**Los siguientes modelos ya no pueden ser atendidos: (Por favor no envíe ninguno de ellos)**

- Original VISO, OPTIMA y SOLO
- Original ProTrack
- Original Dytter y ProDytter
- ALTITRACK con firmware inferior a 1.07. (La versión de firmware se muestra en la LCD trasera al encenderlo)

**Modelos que pueden ser atendidos: (Lea la Póliza de Garantía)**

- VISO II+, OPTIMA II, SOLO II, QUATTRO
- PROTRACK II
- STELLA
- ARES II y original ARES
- ALTITRACK con versión de firmware 1.07 o mayor.

**Aviso sobre VISO II:** Se pueden reemplazar la carcasa, las baterías y la LCD por una cuota de mantenimientos de 30 €, pero aparte de eso el VISO II no recibe otro mantenimiento.

**Póliza de Garantía:**

Todos los altímetros L&B están cubiertos por una garantía de fabricante de dos años. A fin de obtener una reparación o reemplazo bajo garantía es necesario presentar una Prueba de Compra (PdC) que muestre que fue adquirido dentro de los dos años anteriores. Cuando recibamos el altímetro con la PdC será reparado o reemplazado y devuelto al cliente sin coste para el cliente. Los daños por agua en modelos no resistentes al agua o el uso negligente anulan la garantía.



ACFFAA Perú  
Nº AC0037



Swiss  
Certified

ISO 9001

Precios de mantenimiento			
Servicio	<u>EN GARANTIA</u>	<u>SIN GARANTIA</u>	DOM > 9 años
	DOM < 2 años (con PdC)	2 años < DOM < 9 años (o DOM < 2 años y sin PdC)	
Reparación	0 €	30 €	30 € si hay piezas
Reemplazo	0 €	110 €	Sin Servicio

La reparación consiste en todo lo que puede ser reparado en la unidad: la carcasa de plastic, las baterías y la LCD.

Las cuotas de mantenimiento incluyen los gastos de envío de vuelta al cliente y el IVA español (21%). Si vive en un país que no pertenezca a la Unión Europea, entonces el IVA se puede deducir. También si se trata de un negocio registrado en la Unión Europea con un número de IVA válido.



Para conocer la fecha de fabricación, abrir el compartimento de las baterías y mirar al fondo, en el circuito impreso. Encontrará cuatro dígitos indicando la semana y el año de fabricación.

**Stella, Protrack-II, Ares-II y Altitracks** deben ser enviados a DINAMARCA para su mantenimiento. En el caso de los Altitracks, solo si el firmware es 1.07 o superior, como se indicó anteriormente.

Las direcciones de envío son las siguientes:

**DINAMARCA:**

Larsen&Brusgaard  
Ledreborg Alle, 28  
4000 Roskilde  
DINAMARCA

**ESPAÑA:**

Para-Sport, S.A.  
c/o Mail Boxes Inc.  
Via Dos Castillas, 25-A  
28224 Pozuelo de Alarcon  
Madrid - ESPAÑA  
**Tel.:.....+34 639167777**



**e-Mail:**.....serviceEU@LBaltimeters.com

Por favor, acuérdesse de incluir su dirección de envío completa y legible, así como su teléfono de contacto para el transportista.

**MUY IMPORTANTE:** Si el envío se va a realizar desde fuera de la Unión Europea, por favor incluya una factura comercial por un importe pequeño (p. ej. 5€) e indique que se trata de “material devuelto para mantenimiento sin valor comercial a efectos aduaneros”. [Esta factura debe colocarse FUERA del sobre, para que pueda ser vista fácilmente por los agentes de aduana.](#) Si usted no sabe cómo confeccionar esta factura, por favor envíenos un mensaje con su dirección complete y nosotros se la enviaremos lista para imprimir. En cualquier caso, no realice su envío sin esta factura. De otro modo, corre el riesgo de que su envío sea rechazado al llegar a España.

Si es necesario pagar una de las dos cuotas de mantenimiento, se puede realizar a través de esta misma página web (<https://www.para-sport.com/categoria-producto/servicios/>), pro no realice ningún pago hasta que la unidad haya llegado hasta nosotros y hayamos podido diagnosticar el problema y el procedimiento para solucionarlo.

Saludos cordiales.

*Miguel A. García*

Para-Sport, S.A. **(In behalf of Larsen&Brusgaard)**

Arenal, 2

28223 Pozuelo de Alarcon

Madrid -Spain

Tel.: +34-639-167.777

Fax: +34-911-877.118

E-mail: [serviceEU@LBaltimeters.com](mailto:serviceEU@LBaltimeters.com)

**ALTIMETERS**